

Stężycza, dn. 14.08.2024 r.

Gmina Stężycza
ul. Plac Senatorski 1
08-540 Stężycza

Dotyczy postępowania: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzeziny oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nadwiślanka”

Postępowanie znak: **GPIOS.0271.9.2024**

Identyfikator postępowania: **ocds-148610-fb7026fb-21ab-11ef-87ba-8eb060fd7bb8**

Nr ogłoszenia BZP (eZamówienia): 2024/BZP 00409914/01 oraz Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 2024/BZP 00418729/01 z dnia 18.07.2024 r., 2024/BZP 00439721/01 z dnia 31.07.2024 r., 2024/BZP 00449393/01 z dnia 07.08.2024 r. oraz 2024/BZP 00458585/01 z dnia 14.08.2024 r.

Wyjaśnienia dot. zapytań dot. zapytania ofertowego

I. Zamawiający w dn. 07.08.2024 r. godz. 08:22 za pośrednictwem platformy e-Zamówienia otrzymał następujące (dziewiąte) zapytanie:

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie

1. W pozycji nr 59 przedmiaru Nadwiślanka - są zespoły napowietrzająco-odpowietrzające DN80 - 7 szt. Prosimy o potwierdzenie ich wyceny gdyż w dokumentacji nie występują.
2. Pozycja nr 53 przedmiaru - zasuwy nożowe DN50 - 4 szt. Prosimy o potwierdzenie ich wyceny gdyż w dokumentacji nie występują.
3. Pozycja nr 54 przedmiaru - zasuwy nożowe DN80 - 5 szt. Prosimy o potwierdzenie ich wyceny gdyż w dokumentacji nie występują.
4. Pozycja nr 55 przedmiaru - czyszczaki rewizyjne DN50 - 3 szt. Prosimy o potwierdzenie ich wyceny gdyż w dokumentacji nie występują.
5. Brak w przedmiarach pozycji na rurociągi tłoczne PE DN90 dł. 120,00 m oraz PE DN75 2x2,50 m.
6. Pozycje przedmiaru nr 60÷63 trójniki i łączniki kołnierzowe. Prosimy o potwierdzenie ich wyceny gdyż w dokumentacji nie występują.
7. Nadal brak odpowiedzi dotyczącej podania parametrów pompowni – skutek: brak możliwości otrzymania wyceny od producentów pompowni.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. W pozycji nr 59 przedmiaru Nadwiślanka - są zespoły napowietrzająco-odpowietrzające DN80 - 7 szt. Prosimy o potwierdzenie ich wyceny gdyż w dokumentacji nie występują.

Pozycja 59 omyłkowo została w przedmiarze robót. Uaktualniony i skorygowany przedmiar dołączono.

2. Pozycja nr 53 przedmiaru - zasuwy nożowe DN50 - 4 szt. Prosimy o potwierdzenie ich wyceny gdyż w dokumentacji nie występują.

Pozycja 53 omyłkowo została w przedmiarze robót. Uaktualniony i skorygowany przedmiar dołączono.

3. Pozycja nr 54 przedmiaru - zasuw nożowe DN80 - 5 szt. Prosimy o potwierdzenie ich wyceny gdyż w dokumentacji nie występują.

Potwierdzam potrzebę wyceny zasuw nożowych DN80. Uaktualniony i skorygowany przedmiar dołączono.

4. Pozycja nr 55 przedmiaru - czyszczaki rewizyjne DN50 - 3 szt. Prosimy o potwierdzenie ich wyceny gdyż w dokumentacji nie występują.

Potwierdzam potrzebę wyceny czyszczaka rewizyjnego DN80. Uaktualniony i skorygowany przedmiar dołączono.

5. Brak w przedmiarach pozycji na rurociągi tłoczne PE DN90 dł. 120,00 m oraz PE DN75 2x2,50 m.

Pozycja została dodana. Uaktualniony i skorygowany przedmiar dołączono.

6. Pozycje przedmiaru nr 60÷63 trójniki i łączniki kołnierzowe. Prosimy o potwierdzenie ich wyceny gdyż w dokumentacji nie występują.

Uaktualniony i skorygowany przedmiar dołączono.

7. Nadal brak odpowiedzi dotyczącej podania parametrów pompowni – skutek: brak możliwości otrzymania wyceny od producentów pompowni.

Parametry i schematy pompowni zostały uaktualnione w projekcie technicznym. Projekt techniczny dołączono.